



## Transformadores

Monoposte | Transformador de distribución

Transformador de subtransmisión | Transformador hermético para pozo

[www.editores.com.ar/anuario/grupo\\_mayo\\_transformadores](http://www.editores.com.ar/anuario/grupo_mayo_transformadores)

Nuevas inversiones nos permitieron diseñar y fabricar transformadores de hasta 20 MVA. Gracias a 50 años de experiencia en el sector y a la mejora continua basada en ISO 9001:2015 seguimos creciendo en el mercado sumando calidad a cada producto fabricado.

### Transformadores de nuestra fabricación

#### Monoposte monofásicos

- ▶ Potencias: 3, 5, 10, 16, 25, 40, 75 y 100 kVA.
- ▶ Tensiones: 7,62/0,231 kV; 13,20/0,231 kV.
- ▶ Potencias: 5, 10, 16 Y 25 kVA.
- ▶ Tensiones: 19,05/0,231 kV Y 33/0,231 kV.

#### Monoposte trifásicos

- ▶ Potencias: 10, 16, 25, 40 y 63 kVA.
- ▶ Tensiones: 13,20/0,400-0,231 kV.
- ▶ Potencias: 10, 16, 25 kVA.
- ▶ Tensiones: 33/0, 400-0,231 kV.

#### Distribución

- ▶ Potencias: 25, 40, 63, 100, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000 y 2.500 kVA.
- ▶ Tensiones: 13,20/0,400-0,231 kV, 33,00/0,400-0,231 kV.

#### Subtransmisión

- ▶ Potencias: 25, 40, 63, 100, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.150, 3.500, 4.000, 5.000, 7.500, 10.000, 15.000 y 20.000 kVA.
- ▶ Tensiones: 33/13,86 kV.
- ▶ Reg. con CST o RBC.
- ▶ Refrigeración ONAN/ONAF.

#### Transmisión

- ▶ Potencias: hasta 20 MVA.
- ▶ Tensiones: 66/13,86 kV.

#### Herméticos para pozo

- ▶ Potencias: 200, 500, 800 y 1.000 kVA.
- ▶ Tensiones: 13,20/0,400 - 0,231 kV.



+54-353 491-8601  
[ventas@gcmayo.com](mailto:ventas@gcmayo.com)  
[www.gcmayo.com](http://www.gcmayo.com)

